

No. EXPEDIENTE

CESP-DAF-CM-2024-0019

Fecha de emisión: 29/11/2024

Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: CESP-2024-00070

Descripción: **SERVICIO MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE BAÑO (A TODO COSTO)**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **CGL Suplidora, SRL**

RNC: **130459584**

Nombre comercial: **CGL Suplidora, SRL**

Domicilio comercial: **Gustavo Mejía Ricart, Edificio Caromang II, 10149 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-980-1670**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **1,101,300.40**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	7210151 0	Servicio de mantenimient o y reparación de baños	1.00	UD	933,305. 42	933,305.4 2		167,994.9 8	0.00	1,101,300.40

Subtotal \$	933,305.42
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	167,994.98
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	1,101,300.40

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Servicio de mantenimiento y reparación de baños	PUERTO HAINA MARGEN ORIENTAL OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	2/12/2024 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido